


## HM2600 PCB 布板建议

- 一. HM2600 的第 2 脚的地应从检测电阻的输入地走，主要作用是减小地对芯片基准的影响，提高检测转灯的精度。
- 二. HM2600 PCB 布板建议如下图：

请看绿色圈内的绿色走线

取地点



HM2600 的 GND